LV-ARMx56/72

Рассеиватель условно не показан